

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 469/1/ 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
учреждению «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных
юридического лица,
предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(ИНН 0276033564)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору № 469 от «18» августа 2020 года, ст. 6
(наименование органа ОНД)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «14» сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«18» сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Ардашировым Равилем Амировичем, в отношении объекта защиты: зданий и сооружений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450059, РБ. Уфа, ул. Шафиева, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» Уразова Альбина Ринадовна, заместитель директора по АХЧ Дворяшина Наталья Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
2.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, а так же в местах открытого хранения веществ и материалов отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
3.	Пути эвакуации в здании не оборудованы знаками пожарной безопасности	п. 33 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
4.	Не представлены договора на техническое обслуживание противопожарных дверей установленных на объекте защиты	п. 63 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
5.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
6.	Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям, с составлением соответствующих протоколов испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
7.	Система вентиляции не заблокирована с автоматической пожарной сигнализацией	п.49 правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г., РД 009-01-96 п.1.1.8	До 01.06.2021г.	
8.	В общем коридоре старшего блока 3 этаж при ширине коридора 5,5 м., допущена установка дымовых пожарных извещателей (далее - ДПИ) на расстоянии более 9м. друг от друга (фактически 13,2м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
9.	Помещение кабинета технологии № 320 не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНИП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
10.	Общие коридоры 3-го этажа не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (фактически длина коридора 98 м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНИП 21-01-97*, п.4.3.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
11.	В помещении Кабинета №320 допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5м. от электросветильника (фактически 0,05м)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
12.	В общем коридоре младшего блока 3 этажа, при ширине коридора 5,5 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 9 м. друг от друга (фактически 10м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
13.	На лестничной клетке младшего блока допущена эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции	п/п А п. 42 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
14.	Места сочленения противопожарных преград (противопожарной двери выхода на чердак) не имеют требуемого предела огнестойкости.	ч. 2 ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	До 01.06.2021г.	

	Между дверью и проемом выхода на кровлю из лестничной клетки младшего блока на кровлю зазоры запенены обычной монтажной пеной, имеются сквозные отверстия	безопасности», п. 5.13 СНиП 21-01-97*, п. 22 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.		
15.	На дверях отделяющих общие коридоры старшего и младшего блока от лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах	п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
16.	В общем коридоре младшего блока 2 этаж при ширине коридора 5,5 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 9м. друг от друга (фактически 10м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
17.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 211 менее 0,92м (фактически 0,75м.), при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
18.	Ширина дверного проема на пути эвакуации между старшим и младшим блоками менее 1,2м. (фактически 0,79) в свету, при числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
19.	Помещения кабинета компьютерного класса № 209 не выделены противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
20.	В общем коридоре старшего блока 2 этаж, при ширине коридора 5,5 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 9м. друг от друга (фактически 11,9 м. и 12м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
21.	В помещении кабинета № 209 допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников (фактически 0,2м - 0,4м)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
22.	В помещении кабинета № 207 допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников (фактически 0,2м - 0,4м)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
23.	В помещении кабинета № 206 допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (устроены дополнительные кабинеты)	ст. 52, п. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СНиП 21-01-97*	До 01.06.2021г.	
24.	Помещение коридора кабинета № 206 не защищено системами автоматической пожарной сигнализации	п. А 4 Приложения А СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
25.	На пути эвакуации, в общем коридоре кабинета № 206 отделка пола выполнена материалами (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	
26.	На пути эвакуации, в общем коридоре кабинета № 206 отделка стен выполнена материалами (стеновые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	

	представлены			
27.	На пути эвакуации, в общем коридоре кабинета № 206 отделка потолка выполнена материалами (панели пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	
28.	В помещениях второго этажа допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников (фактически 0,2м - 0,4м)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
29.	В общем коридоре первого этажа, при ширине коридора 6,85 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 9м. друг от друга (фактически 11,9 м. и 12м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
30.	На втором этаже вывешенные планы эвакуации людей в случае пожара не соответствуют действующей планировке	п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	До 01.06.2021г.	
31.	В общем коридоре первого этажа, при ширине коридора 6,85 м., допущена установка ДПИ на расстоянии более 4,5м. до стен (фактически 5м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
32.	Помещение музея не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
33.	В общих коридорах и помещениях первого этажа допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников (фактически 0,2м - 0,4м)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
34.	В помещении музея допущена горючая отделка потолка материалами (панели пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты на отделочные материалы	ч. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2021г.	
35.	Устройства для самозакрывания установленные на противопожарных дверях первого этажа находятся в неисправном состоянии	п. 37_1 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
36.	В коридоре 1-го этажа, ширина пути эвакуации менее 1,2м. (фактически 0,65м.) при числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек, ширина коридора 1,55 уменьшена на ширину дверного полотна 0,9 м. при двустороннем открывании дверей в коридор	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97*, п.4.3.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
37.	Помещение архива на первом этаже не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
38.	В коридоре возле кабинетов №№ 12, 13, ширина пути эвакуации менее 1,2м. (фактически 0,68м.) при числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек, ширина коридора 1,48 уменьшена на ширину дверного полотна 0,8 м. при двустороннем	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97*, п.4.3.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	

	открывании дверей в коридор			
39.	В помещении кабинета № 13 допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (устроена мастерская)	ст. 52, п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СНиП 21-01-97*	До 01.06.2021г.	
40.	Помещение мастерской в кабинете №13 не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
41.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета учебного класса № 7 с расчетным числом учащихся более 15 человек, в общий коридор в свету менее 0,9м. в свету (фактически 74 см.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
42.	Дверь на пути из кабинета учебного класса № 7 с расчетным числом учащихся более 15 человек, открывается не по направлению выхода из помещения	п. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
43.	В коридоре возле кабинетов №№ 7 и 11 на пути эвакуации установлен радиатор отопления выступающим из плоскости стены на высоте менее 2м. от уровня пола (фактически 10 см.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.26* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
44.	Помещение коридора возле кабинета № 10 не защищено системами автоматической пожарной сигнализации	п. А 4 Приложения А СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
45.	В коридоре возле кабинета № 10 демонтирована дверь предусмотренная проектом, ограничивающая распространение опасных факторов пожара на путях эвакуации	п/п Д п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	До 01.06.2021г.	
46.	Помещение школьного архива на цокольном этаже, перед эвакуационным выходом во внутренний двор не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
47.	Эвакуационный выход из коридора цокольного этажа во внутренний двор, закрыт на замок, исключая возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
48.	В кабинете № 9 отделка пола выполнена материалами (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	
49.	В кабинете № 9 отделка стен выполнена материалами (обои), с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	
50.	В кабинете № 9 отделка потолка выполнена материалами (панели пенополистирол) с	ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический	До 01.06.2021г.	

	неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	регламент о требованиях пожарной безопасности».		
51.	Отсутствуют эвакуационные выходы из помещений 1,2,3 лестницы на пути эвакуации из помещений 1,2,3 этажей не являются эвакуационными так как, сообщаются с подвальным этажом	п. 5 ч. 14 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2021г.	
52.	Эвакуационный выход из лестничной клетки старшего блока непосредственно на улицу, закрыт на замок, исключая возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
53.	В общем коридоре на пути эвакуации лестница высотой более 45 см. перед малым спортивным залом не оборудована ограждениями с перилами	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.28* СНИП 21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
54.	В помещениях малого спортивного зала пожарные извещатели и оповещатели, а также ручные пожарные извещатели не защищены от механических повреждений	п. 12.25 НПБ 88-2001*	До 01.06.2021г.	
55.	Эвакуационный выход из помещений малого спортивного зала, закрыт на замок, исключая возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
56.	В помещении кабинета № 100, допущена установка ДПИ на расстоянии более 4,5м. до стены (фактически 4,9м.)	п. 13.4.1 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
57.	Ширина эвакуационных выходов из помещений раздевалок менее 0,8м. (фактически 0,68 м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
58.	На пути эвакуации, центральный эвакуационный выход из цокольного этажа ширина пути эвакуации менее 1,2м. при числе эвакуирующихся более 50 человек, перед эвакуационным выходом установлена рамка металло - детектора заужающая проход до 0,71м.,	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.27 СНИП 21-01-97*, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
59.	Центральный эвакуационный выход из коридора цокольного этажа, закрыт на замки, исключая возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
60.	Высота эвакуационного выхода из помещения комнаты отдыха охраны (лаборантская) менее 1,9м. (фактически 1,8м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
61.	Ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты отдыха охраны (лаборантская) менее 0,8м. (фактически 1,8м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
62.	В месте размещения контрольно приемных приборов систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и	п. 12.55, 12.56 НПБ88-2001*, п.13.14.12. СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	

	управления эвакуацией людей в случае пожара отсутствует аварийное освещение			
63.	Допущена установка приемно-контрольных приборов и приборов управления систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии менее 5 см. друг от друга	п. 12.51 НПБ 88-2001* НПБ 88-2001*, п. 13.14.8. СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
64.	В коридорах цокольного этажа допущена параллельная прокладка шлейфов систем автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5м. от электропроводов осветительной линии напряжением 220В	ч. 1,2,3,5 ст. 103. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.67 НПБ 88-2001, п. 13.15.15 СП 5.13130-2009	До 01.06.2021г.	
65.	Высота эвакуационного выхода из помещения большого спортивного зала в коридор цокольного этажа менее 1,9м. (фактически 1,7м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
66.	Помещение инвентарной большого спортивного зала не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
67.	Второй эвакуационный выход из помещений большого спортивного зала, закрыт на замок, исключающий возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
68.	Дверь на пути эвакуации из большого спортивного зала, открывается не по направлению выхода из помещения (второй эвакуационный выход)	п. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
69.	На пути эвакуации, в тамбуре запасного эвакуационного выхода из большого спортивного зала, отделка пола выполнена материалами (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты на отделочные материалы не представлены	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 01.06.2021г.	
70.	В помещениях пищеблока допускается курение	п. 14 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
71.	Помещение пищеблока не отделено от помещений школы противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
72.	Высота эвакуационного выхода из кабинета заведующего столовой менее 1,9м. (фактически 1,86м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97*,	До 01.06.2021г.	

		п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
73.	Помещение склада сухих продуктов не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
74.	Высота эвакуационного выхода из склада сухих продуктов менее 1,9м. (фактически 1,68м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
75.	В тамбуре эвакуационного выхода допущено складирование продуктов	п/п Б п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	До 01.06.2021г.	
76.	Второй эвакуационный выход из помещений актового зала, закрыт на замок, исключающий возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	
77.	Помещение вентиляционной камеры за сценой актового зала не выделено противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированной противопожарной дверью) с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 88 таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
78.	Высота эвакуационного выхода из помещения вентиляционной камеры за сценой актового зала менее 1,9м. (фактически 1,68м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
79.	Ширина эвакуационного выхода из помещения вентиляционной камеры за сценой актового зала менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.)	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
80.	На пути эвакуации из помещений актового зала в вестибюль цокольного этажа устроена лестница 2-го типа, при этом помещения вестибюля не отделены от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 4 ч. 5 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.9* СНиП 21-01-97*, п. 4.4.14 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
81.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала менее 1,2м. (фактически 0,86) в свету, при числе эвакуирующихся более 50 человек	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	До 01.06.2021г.	
82.	Помещение тамбура эвакуационного выхода младшего блока, на цокольном этаже не защищено системами автоматической пожарной сигнализации	п. А 4 Приложения А СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
83.	Помещения медицинского центра, на цокольном этаже не защищены системами автоматической пожарной сигнализации	п. А 4 Приложения А СП 5.13130.2009	До 01.06.2021г.	
84.	В помещениях медицинского центра допущена эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции	п/п А п. 42 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	До 01.06.2021г.	

85.	К зданию школы II степени огнестойкости пристроены строения (металлические склады) IV степени огнестойкости на расстоянии менее 12 м, фактически 0 м.	п. 4.3 СП 4.13130.2013	До 01.06.2021г.	
86.	К зданию школы пристроено строение более чем на 1 степень огнестойкости выше. К зданию школы II степени огнестойкости пристроены металлические склады IV степени огнестойкости.	п. 6.7.7 СП 2.13130.2012	До 01.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

капитан внутренней службы Ардаширов Р.А.

по пожарному надзору)

«18» сентября 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ «Центр
образования № 40 с
углубленным изучением
отдельных предметов» Уразова
Альбина Ринадовна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» сентября 2020г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору