

Предписание № 607/1/1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Школа № 40 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору Р. Р. Хабибова от 30 июня 2017 г. № 607, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 20 июля 2017 года по 02 августа 2017 года государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Мухамадиевым Иреком Сабитовичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты, используемого МБОУ Школа № 40, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющей обязанности директора МБОУ Школа № 40 Дворяшиной Н.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Подвал.			
1.	На двери помещения электрической щитовой нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.08.2018	
	Цокольный этаж.			
2.	Ширина эвакуационных выходов ведущих из лестничной клетки цокольного в сторону внутреннего двора (центрального входа в здание) фактически составляет 0,88 м. выход из подвала, 0,85 м. выход с этажа (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	СНиП 21-01-97* п. 6.16.	01.08.2018	

3.	В лестничных маршах лестничной клетки на путях эвакуации ведущих из цокольного этажа до 03 этажа в сторону внутреннего двора (центрального входа в здание), устроены ступени с различной высотой (фактически ступени разной высоты от 0,14 м. до 0,19 см.) и со сколами на рёбрах.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	
4.	Батареи отопления во внутренних лестницах 1 типа, размещаемые в лестничных клетках здания ведущих с цокольного этажа до 3 этажа в сторону внутреннего двора (центрального входа в здание) установлены на высоте менее 2,2 м. и выступают из плоскостей стен.	СНиП 21-01-97* п. 6.32*.	01.08.2018	
5.	В помещении тира (для занятия спортом, установлены спортивные снаряды) и в тамбуре у входа в помещение Федерации лёгкой атлетики эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	01.08.2018	
6.	В помещении тира (для занятия спортом, установлены спортивные снаряды), оборудование системы противопожарной защиты не защищено от механических повреждений.	СП 5.13.130.2009 п. 13.15.15, НПБ 88-2001* п. 12.25.	01.08.2018	
7.	На эвакуационном пути ведущем через тамбур у входа в помещение Федерации лёгкой атлетики имеется перепад высоты пола (фактически 0,06 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	
8.	Ширина эвакуационных выходов ведущих из лестничной клетки цокольного в сторону ул. Шафиева д. 1, к. 1 фактически составляет 0,88 м. выход из подвала, 0,85 м. выход с этажа (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	СНиП 21-01-97* п. 6.16.	01.08.2018	
9.	В лестничных маршах лестничной клетки на путях эвакуации ведущих из цокольного этажа до 03 этажа в сторону ул. Шафиева д. 1, к. 1, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени разной высоты от 0,14 м. до 0,19 см.) и со сколами на рёбрах.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	
10.	Батареи отопления во внутренних лестницах 1 типа, размещаемые в	СНиП 21-01-97* п. 6.32*.	01.08.2018	

	лестничных клетках здания ведущих с цокольного этажа до 3 этажа в сторону ул. Шафиева д. 1, к. 1 установлены на высоте менее 2,2 м. и выступают из плоскостей стен.			
11.	Помещение тамбуров выходов в сторону ул. Шафиева д. 1, к. 1 и в сторону внутреннего двора (центрального входа в здание) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 1, п. 7.1.	01.08.2018	
12.	В коридоре ведущем из помещения тира (для занятия спортом, установлены спортивные снаряды), Федерации лёгкой атлетики имеющем сплошную конструкцию (фальшпотолок из шифера) по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м (пространство за подвесным потолком более 0,4 м. фактически 0,405 м.) дополнительно не установлены пожарные извещатели.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. СП 5.13130.2009 п. 13.3.8., СП 5.13130.2009 п. 13.3.16, НПБ 88-2001 п. 12.20.	01.08.2018	
13.	При облицовке стен коридора цокольного этажа начиная от лестничных клеток со стороны ул. Шафиева д. 1, к. 1 и со стороны внутреннего двора (центрального входа в здание) заканчивая центральным входом в здание школы применён материал (пластиковые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.25.	01.08.2018	
14.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установленные на посту вахты не защищены от несанкционированного доступа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5, 13.14.8., НПБ 88-2001* п. 12.48*.	01.08.2018	
15.	В помещениях раздевалок (разделённых по классам перегородками из листового металла) цокольного этажа без естественного освещения (оконные проёмы заложены материалом) не смонтирована система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 41-01-2003 п. 8.2., СП 7.13130.2013 п. 7.2	01.08.2018	
16.	Помещение тамбура центрального	НПБ 110-03 т. 1, п. 7.1.	01.08.2018	

	выхода в сторону внутреннего двора не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.			
17.	В помещении спортивного зала со стороны ул. Шафиева д. 1а, оборудование системы противопожарной защиты не защищено от механических повреждений.	СП 5.13.130.2009 п. 13.15.15, НПБ 88-2001* п. 12.25.	01.08.2018	
18.	При облицовке стен помещения спортивного зала со стороны ул. Шафиева д. 1а применён материал (окрашены масляной краской) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.25.	01.08.2018	
19.	Из помещения спортивного зала со стороны ул. Шафиева д. 1а второй эвакуационный выход закрыт на ключ.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.1, СНиП 21-01-97* п. 6.13.	01.08.2018	
20.	В помещении раздевалки для девочек спортивного зала дымовые пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника (первый дымовой пожарный извещатель фактически 0,34 м., второй дымовой пожарный извещатель 0,34 м.).	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6., 13.5.5., НПБ 88-2001 п.12.33*.	01.08.2018	
21.	В помещении раздевалки для мальчиков спортивного зала дымовые пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника (первый дымовой пожарный извещатель фактически 0,46 м., второй дымовой пожарный извещатель 0,46 м.).	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6., 13.5.5., НПБ 88-2001 п.12.33*.	01.08.2018	
22.	Пищеблок со стороны ул. Шафиева д. 1а не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (капитальный ремонт столовой проводился в 2011 г.)	СНиП 21-01-97 п. 7.4, 5.14, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.08.2018	
23.	На двери помещения склада сухих продуктов нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25	01.08.2018	

	главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	апреля 2012 г. № 390) п. 20.		
24.	В помещении тамбура у склада сухих продуктов один из дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника (первый дымовой пожарный извещатель фактически 0,44 м., второй дымовой пожарный извещатель 0,48 м.).	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6., 13.5.5., НПБ 88-2001 п.12.33*.	01.08.2018	
25.	В помещении тамбура выходов из душа, из санитарного узла, из кабинета руководителя столовой в конструкциях выступающих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м фактически 0,5 м. дополнительно не установлены пожарные извещатели. Дымовые пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника (первый дымовой пожарный извещатель фактически 0,20 м., второй дымовой пожарный извещатель 0,25 м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. СП 5.13130.2009 п. 13.3.8., СП 5.13130.2009 п. 13.3.16, НПБ 88-2001 п. 12.20, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6., 13.5.5., НПБ 88-2001 п. 12.33*.	01.08.2018	
26.	Дверь санитарного узла при открывании блокирует дверь выхода в тамбур холодильной камеры и склада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36	01.08.2018	
27.	Дверь душа при открывании блокирует дверь выхода из кабинета руководителя столовой в тамбур.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36	01.08.2018	
28.	На эвакуационном пути ведущем из прилавка раздачи пищи в зал приёма пищи имеется перепад высоты пола (фактически 0,055 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	
29.	При облицовке коммуникационных труб проложенных по полу вдоль стены начиная от выхода из столовой в коридор со стороны ул. Шафиева д. 1а, заканчивая входом в помещения младшего блока здание школы применён материал (трубы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.25.	01.08.2018	

	скрыты деревянным коробом) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.			
30.	Дверь электрической щитовой медицинского центра эксплуатируется с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.1 (производственные помещения)), не противопожарная с пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.6.4, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	01.08.2018	
31.	На двери помещения электрической щитовой медицинского центра цокольного этажа нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.08.2018	
32.	При облицовке стен медицинского центра цокольного этажа применён материал (стенные панели МДФ) с неизвестными показателями пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф.4.1. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен. 219 посадочных мест, стулья не закреплены к полу.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 6, т. 3, 28, 29, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, 36, СП 1.13130.2009 п. 8.1.29.	01.08.2018	
	Первый этаж.			
33.	При облицовке стен актового зала применён материал (стенные панели ХДФ) с неизвестными показателями пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф.4.1, вместимость зального помещения более 15, но не более 300, (допускается применить материал с показателями не менее Г1 (горючесть), В1 (воспламеняемость), Д2 (дымообразующая способность), Т2 (токсичность продуктов горения), РП1 (способность распространения пламени по поверхности).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 6, т. 3, 28, 29, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, 36, СП 1.13130.2009 п. 8.1.29.	01.08.2018	

	Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен. 219 посадочных мест, стулья не закреплены к полу.			
34.	Лестничный марш ведущий из актового зала в коридор и выход из столовой эксплуатируется с ограждением высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,81 до 0,83 м.).	СНиП 21-01-97* п. СП. 1.13130.2009 п. 8.2.1.	01.08.2018	
35.	В лестничном марше, ведущем из актового зала в коридор и выход из столовой ступени эксплуатируются с различной высотой от 0,02 до 0,15 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	
36.	Помещение тамбура выхода в сторону ул. Шафиева д. 1а, младшего блока не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 1, п. 7.1.	01.08.2018	
	Общее			
37.	В лестничных клетках здания на лестницах, ведущих с цокольного этажа до 03 этажа в дверях отделяющих коридоры от лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах дверей.	СНиП 21-01-97* п. 6.18.	01.08.2018	
38.	В здании не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения (объекты с массовым пребыванием людей) с помеченными специально нанесенными буквами «А» красного цвета) (объекты с массовым пребыванием людей более 50 человек), (Ф 4.1 Школы).	СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СП 52.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-05-95* п. 7.105., п. 7.106., п. 7.107, п. 7.113, п. 7.114, Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43.	01.08.2018	
39.	Работники учреждения не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (за исключением зам. директора по хозяйственной части). Представлена копия удостоверения обучения по программе пожарно-технического минимума Дворяшиной Натальи Ивановны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3; Приказ МЧС РФ № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31	01.08.2018	
40.	Транзитные воздуховоды системы вентиляции столовой проложенные через другие помещения эксплуатируются без противопожарных клапанов. Акты установок клапанов не представлены.	Федеральный закон от 22.07.20 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 60.13330.2012 п. 7.11.1, Правила противопожарного режима Российской Федерации п. 61.,	01.08.2018	

		7.13130.2013 п. 6.10		
41.	Во всех лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) здания, ограждения лестниц эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,84 до 1,00 м.).	СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.	01.08.2018	
42.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций планшета сцены, металлических вентиляционных коробов в столовой не проводится не реже 1 раза в год. Инструкция завода - изготовителя со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки (пропитка) не представлена. Документы проверки качества обработки деревянного планшета сцены металлических вентиляционных коробов в столовой не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 21, СНиП 21-01-97 п. 1.4.	01.08.2018	
43.	В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы, рассчитанные на использование пожарными подразделениями.	СНиП 21-01-97* п. 8.7	01.08.2018	
44.	По периметру кровли здания отсутствует ограждение.	СНиП 21-01-97* п. 8.11	01.08.2018	
45.	Отсутствуют сводные планы эвакуации хранящиеся у дежурного для выдачи по первому требованию руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5, 6.2, 8.2.7	01.08.2018	
46.	Двери выходов на чердак ведущих с лестниц 3 этажа здания не соответствуют нормативным размерам. Требуется противопожарная дверь 2-го типа с размерами 0,75 х 1,5 м. (фактически установлены двери 1,70 м. х 0,50 м.).	СНиП 21-01-97* п. 8.4	01.08.2018	
47.	Ширина проходов ведущих из блока младших классов в блок старших классов на 1, 2, 3 этажах в сторону ул. Шафиева, д. 8 составляет 0,76 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	СНиП 21-01-97* п. 6.16.	01.08.2018	
48.	В лестничных маршах лестничной клетки на путях эвакуации блока	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2018	

	младших классов в сторону ул. Шафиева, 16, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,10 м. до 0,15 м.).			
49.	Зазоры между маршами лестничных клеток 1 типа и поручнями ограждений лестничных клеток здания ведущих с цокольного этажа до 3 этажа в сторону ул. Шафиева, 16 составляют менее нормируемых 75 мм.	СНиП 21-01-97* п. 8.9.	01.08.2018	
50.	На двери помещения библиотеки нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.08.2018	
51.	Дверь библиотеки эксплуатируется с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.2 (книгохранилища)), не противопожарная с пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.6.4, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	01.08.2018	
52.	На двери кабинета информатики нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.08.2018	
53.	Ширина лестничных площадок (фактически 1,28 м.) в лестничных клетках менее ширины маршей лестниц (фактически 1,30 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.31	01.08.2018	
54.	При облицовке стены с дверью кабинета № 207 применён материал (дермантин) с неизвестными показателями пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф.4.1. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 6, т. 3, 28, 29, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, 36, СП 1.13130.2009 п. 8.1.29.	01.08.2018	

10

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность, по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Уфы
по пожарному надзору Мухамадиев И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


“ 02 ” августа 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
“ 02 ” августа 20 17 г.

Исполняющая обязанности директора
МБОУ Школа № 40 Дворяшина Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.