

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

проверке присвоен учетный номер: 02230061000205964608; дата внесения записи: 02.05.2023

(отметка о размещении сведений (дата и учетный номер) о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@02.mchs.gov.ru

«08» декабря 2023 г., 15 час. 00 мин. № 258/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

Решением № 258, принятым 02 мая 2023 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главным государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Акчуриным Айнуrom Аксановичем о проведении **внеплановой выездной проверки**.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (реестровый номер функции – 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) инспектором ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Мамалеевым Владиславом Маратовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: фактически не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Эксперты:

Еремеев Александр Михайлович – начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Башкортостан».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Отнесенного к категории значительного риска здания, к которому предъявляются требования пожарной безопасности как для зданий класса Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций) по функциональной пожарной опасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583) адрес юридического лица: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Шафиева, д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«30» мая 2023 г., с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

«08» декабря 2023 г., в 15 час. 00 мин.

в часовом поясе UTC+5 (GMT+5)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок проведения выездной проверки приостанавливался в связи с:

производством пожарно-технической экспертизы в отношении систем противопожарной защиты, смонтированных в зданиях, помещениях учреждения, расположенных по адресу: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1, используемых Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583), в период с 09 час. 30 мин. 16 августа 2023 по 11 час. 00 мин на основании: решения о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Акчуриным Айнуrom Аксановичем от 30.05.2023 № ИВ-169-4-7-131, решения о возобновлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Акчуриным Айнуrom Аксановичем от 06.12.2023 № ИВ-169-4-7-1820

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения, требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Экспертное заключение № 92/Нм/23 от 05.12.2023				
1.	При имитации срабатывания СПС от одного точечного дымового пожарного извещателя (далее – ДПИ) (без перезапроса), установленного в кабинете №315 (младший блок) на третьем этаже здания, сигнал на прибор приемно-контрольный пожарный (далее – ППКП) поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В кабинете № 315 (указанное помещение по назначению относится к классным помещениям, учебным классам, учительским комнатам, аудиториям образовательных организаций, конференц-залам, читальным залам библиотек, зрительным залам клубов, залам судебных заседаний, залам религиозно-культурных зданий) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 45 дБА. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на третьем этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	

	составил 67 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились.			
2.	При имитации срабатывания СПС от ручного пожарного извещателя (далее – ИПР), установленного в коридоре (старший блок) на третьем этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на третьем этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 65 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились.	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
3.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в кабинете заместителя директора по УВР (старший блок) на втором этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В кабинете заместителя директора по УВР (указанное помещение по назначению относится к помещениям офисов, рабочим помещениям и кабинетам административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 30 дБА. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на втором этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 65 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились.	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
4.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в кабинете № 201 (старший блок) на втором этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В кабинете № 201 (указанное помещение по назначению относится к классным помещениям, учебным классам, учительским	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	до 01.10.2024	

	комнатам, аудиториям образовательных организаций, конференц-залам, читальным залам библиотек, зрительным залам клубов, залам судебных заседаний, залам религиозно-культурных зданий) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 48 дБА. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на втором этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 65 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились.	людей при пожаре»		
5.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в коридоре (младший блок), сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 68 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
6.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в кабинете дополнительного образования на первом этаже здания, сигнал на ППКП не поступил, звуковая и световая сигнализация прибора не сработала. СПС не сформировала команду на включение оповещателей. Световые оповещатели «Выход» не включились.	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.10.2024	
7.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в кабинете № 12, № 13 на первом этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В кабинете № 12, № 13 (указанное помещение по назначению относится к классным помещениям, учебным классам, учительским комнатам, аудиториям образовательных организаций, конференц-залам, читальным залам библиотек, зрительным залам клубов,	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	

	залам судебных заседаний, залам религиозно-культурных зданий) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 41 дБА. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на первом этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 65 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились			
8.	При имитации срабатывания СПС от ИПР, установленного на первом этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре на первом этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 68 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
9.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в помещении раздевалки № 1 на цокольном этаже здания, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в помещении раздевалки № 1 на цокольном этаже здания, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 68 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
10.	При имитации срабатывания СПС от ИПР, установленного в помещении спортивного зала, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В помещении спортивного зала (указанное помещение по назначению относится к спортивным залам) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 38 дБА. Световые оповещатели «Выход» постоянно во включенном состоянии	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
11.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса),	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона	до 01.10.2024	

	установленного в холле, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в холле, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 69 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились	Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»		
12.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в помещении актового зала, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в коридоре, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 68 дБА. Световые оповещатели «Выход» не включились	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	
13.	При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ (без перезапроса), установленного в зале приема пищи столовой, сигнал на ППКП не поступил, звуковая и световая сигнализация прибора не сработала. СПС не сформировала команду на включение оповещателей	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.10.2024	
14.	При имитации срабатывания СПС от ИПР, установленного в обеденном зале столовой, сигнал на ППКП поступил, звуковая и световая сигнализация прибора сработала. СПС сформировала команду на включение оповещателей. В обеденном зале столовой (указанное помещение по назначению относится к залам кафе, ресторанов) уровень звукового сигнала СОУЭ на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 69 дБА. Общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в обеденном зале столовой, на расстоянии 3 м от оповещателя составил 77 дБА. Световые оповещатели «Выход» в обеденном	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	до 01.10.2024	

	зале столовой постоянно во включенном состоянии		
15.	Формирование сигнала на управление СОУЭ в здании осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя без перезапроса	ст. 4, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.4.3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	до 01.10.2024

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Согласно подпункту «л» пункта 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290, государственные инспекторы городов (округов, районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору в рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях.

В этой связи, лицо, которому направлено предписание, не позднее 5 календарных дней со дня истечения срока исполнения предписания (исполнения содержащихся в нем требований), обязано направить уведомление об этом в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14. Уведомление должно содержать: номер и дату предписания; дату, по состоянию на которую лицо считает предписание исполненным; указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от исполнения либо частичное исполнение предписания, а также несвоевременное исполнение такого предписания, в том числе, если представленное лицом уведомление, не подтверждает исполнение предписания в установленный срок, или данное уведомление до истечения срока исполнения предписания не представлено.

Вместе с тем разъясняю, что в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение (часть 1), решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 настоящего Федерального закона для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия (часть 2). Исходя из положений статей 39-43, 89 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ходатайство о продлении срока исполнения предписания должно быть подано с использованием системы досудебного обжалования на портале государственных услуг. При подаче ходатайства гражданином или индивидуальным предпринимателем, документ подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче ходатайства организацией, документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган не позднее предпоследнего дня срока исполнения предписания. Ходатайства, поданные с нарушением порядка их подачи, не могут быть приняты контрольным (надзорным) органом к рассмотрению по существу.

Инспектор ОНДиПР по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору Мамалеев Владислав Маратович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

✓ Зам. директора по АХЧ Юренина И.И.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина-или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 ознакомленного с актом выездной проверки)

«✓» час. « » мин. « » 2023 г.

✓
 (подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

