

Предписание № 885/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. от «18» октября 2018 года № 885, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа НД)

В период времени с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин. 14 ноября 2018 г. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 21 ноября 2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Васильевым Антоном Сергеевичем объекта защиты, расположенного по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 6, корп. 1 используемого Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» Уразовой Альбиной Ринадовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	2 Этаж			
	Групповая ячейка № 7			
1.	Для отделки пола раздевалки, спального и игрового помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2019	
2.	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11.2019	
3.	В кабинете дефектолога дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии 0,3 м. от светильника.	п. 12.67 НПБ 88-2001, . п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11.2019	
4.	Уклон наружной открытой	п. 5.4 СНИП 31-06-2009	01.11.2019	

	лестницы (лестницы 3-го типа) не соответствует нормативным требованиям не более 45° (фактически 75 градусов).			
5.	Для отделки пола коридора используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
	Групповая ячейка № 8			
6.	Для отделки пола раздевалки, спального и игрового помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
7.	В групповой ячейке ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11. 2019	
8.	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11. 2019	
	Склад игрушек			
9.	Дверь помещения склада выполнена не в противопожарном исполнении	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
10.	На двери склада отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11. 2019	
	Актальный зал			
11.	Над эвакуационным выходом из актового зала отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11. 2019	
12.	Для отделки потолка в актовом зале используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
	Физкультурный зал			
13.	Над эвакуационным выходом из физкультурного зала отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11. 2019	
14.	В физкультурном зале дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	п. 12.25 НПБ 88-2001.	01.11. 2019	
15.	Для отделки пола в физкультурном зале используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум)	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
	Музей			

16.	Помещение музея не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».	01.11.2019	
17.	Над эвакуационным выходом из музея отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11.2019	
	Архив около физкультурного зала			
18.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (архив не отделен от остальной части здания). Дверь не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11.2019	
19.	На двери архива отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11.2019	
20.	На приемно-контрольном приборе «СИГНАЛ 20» индикаторы шлейфов с 1-20 постоянно горят красным.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11.2019	
	Групповая ячейка № 2			
21.	Для отделки пола раздевалки, спального и игрового помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2019	
22.	В групповой ячейке ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11.2019	
23.	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11.2019	
24.	Уклон наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа) не соответствует нормативным требованиям не более 45° (фактически 76 градусов).	п. 5.4 СНиП 31-06-2009	01.11.2019	
	Групповая ячейка № 1			
25.	Для отделки пола раздевалки, спального и игрового помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2019	
26.	В групповой ячейке ковры не	п. 39 Правил противопожарного	01.11.	

	прикреплены к полу	режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	2019	
27.	Из групповой ячейки отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.11. 2019	
	Кабинет кастелянши			
28.	На противопожарной двери кабинета кастелянши отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7. 17 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
29.	В кабинете кастелянши дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии 0,4 м. от светильника.	п. 12.67 НПБ 88-2001, . п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11. 2019	
	Кабинет учителя-логопеда			
30.	В кабинете учителя-логопеда от дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м., фактически 0,7 м.	п. 12.19 НПБ 88-2001.	01.11. 2019	
	Костюмерная			
31.	В костюмерной дверь не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
32.	На двери костюмерной отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11. 2019	
	Подвал			
33.	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.4 НПБ 110-03	01.11. 2019	
34.	Дверь склада не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
	Хоз.блок			
35.	В хоз.блоке отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.4 НПБ 110-03	01.11. 2019	
	1 Этаж			
	Групповая ячейка № 4			
36.	Для отделки пола раздевалки и спального помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
37.	В групповой ячейке и коридоре около групповой ячейки ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11. 2019	
	Пищеблок			
38.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	

	собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (пищевые блоки не отделены от остальной части здания). Двери не имеют нормированный предел огнестойкости.			
39.	В мясном складе не заделано технологическое отверстие негорючими материалами	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11.2019	
40.	В складе сыпучих продуктов дверь не имеет нормированный предел огнестойкости.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11.2019	
41.	На двери склада сыпучих продуктов отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11.2019	
42.	В помещении склада сыпучих продуктов дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии 0,3 м. от светильника.	п. 12.67 НПБ 88-2001, . п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11.2019	
43.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из пищеблока, открывается не по направлению движения людского потока	п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	01.11.2019	
44.	Над эвакуационным выходом из пищеблока отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11.2019	
45.	В помещении горячего цеха тепловой пожарный извещатель в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11.2019	
Групповая ячейка № 3				
46.	Для отделки пола раздевалки и спального помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2019	
47.	В групповой ячейке ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11.2019	
48.	Из групповой ячейки отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.11.2019	
49.	Ширина коридора менее 1,2 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины	п. 6.26* СНиП 21-01-97*	01.11.2019	

	дверного полотна при одностороннем расположении дверей; Ширина двери 0,8 м., ширина коридора 1,1 м. (Ширина горизонтального участка пути с учетом открытия двери, фактически 0,7 м.)			
50.	На противопожарной двери электрощитовой отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7. 17 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
51.	В помещении электрощитовой дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии 0,3 м. от светильника.	п. 12.67 НПБ 88-2001, . п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11. 2019	
52.	В помещении электрощитовой осуществляется хранение.	пп. б п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11. 2019	
53.	Ширина двух эвакуационных выхода из коридора около электрощитовой менее 1,2 м. Фактически 0,7 м. каждый.	п. 6.16. СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
54.	На противопожарной двери венткамеры отсутствует устройство для самозакрывания	п. 7. 17 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
55.	В помещении венткамеры осуществляется хранение горючих материалов	пп. б п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.11. 2019	
	Групповая ячейка № 5			
56.	Для отделки пола раздевалки и спального помещения групповой ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11. 2019	
57.	В групповой ячейке ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11. 2019	
58.	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11. 2019	
59.	Из групповой ячейки отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.11. 2019	
	Прачечная			
60.	Дверь помещения прачечной выполнена не в противопожарном исполнении	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11. 2019	
61.	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из прачечной отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.11. 2019	
	Групповая ячейка № 6			
62.	Для отделки пола раздевалки и спального помещения групповой	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.11. 2019	

	ячейки используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
63.	В групповой ячейке ковры не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Васильев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 21 ” ноября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

“ 21 ” ноября 20 18 г.



Директор МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» Уразова Альбина Ринадовна
(должность, фамилия, инициалы)